

# Amélioration des accès au pont de Tancarville

Comité de suivi n°7 13 décembre 2016

## **Sommaire**


- 1. Etat d'avancement du chantier par CCISE
- 2. Suivi environnemental du chantier par SEGED
- 3. Mesures d'accompagnement environnementales par INGEROP
- 4. Aménagements paysagers par SETEC INTERNATIONAL
- 5. Mesures compensatoires et d'accompagnement environnementales hors emprise par GPMR
- 6. Echanges

## **Etat d'avancement du chantier**

## **CCISE**

Claire GRIVEL, Directeur des Concessions

# Etat d'avancement du chantier (CCISE) Giratoire Nord (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0034)



## Etat d'avancement du chantier (CCISE) Giratoire Nord (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0014)



## Etat d'avancement du chantier (CCISE) Accès Nord (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0063)



## Etat d'avancement du chantier (CCISE) Accès Nord (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0065)



## Etat d'avancement du chantier (CCISE) Accès Sud (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0108)



## Etat d'avancement du chantier (CCISE) Accès Sud (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0115)



## **SEGED**

Florent MARIE, Coordonnateur Environnement

#### Synthèse des données environnementales

De Août 2014 à Octobre 2016 Travaux TOARC

Consommation carburant: 817 m<sup>3</sup>

Consommation d'électricité: 139 998kWh

Déchets inertes: 161 400 t

Déchets non dangereux en mélange : 124 t

Cartons: 3,5 t Bois: 116 t

Déchets dangereux (+terre souillées) : 25 t

Plainte riverain: 1 (sans lien avec le chantier).

#### Contrôles réalisés

> 76 fiches de contrôle.

#### Chantiers en cours

> Travaux Généraux (TOARC)

#### Valorisation des déchets


- Taux valorisation déchets inertes : 84 % (+3 %)
- Taux valorisation déchets non dangereux : 49 % (-1 %)
- Taux valorisation déchets dangereux : 100 %

#### Principales actions réalisées

- Information et sensibilisation du personnel,
- Validation des plans de clôture « petite faune »,
- Vérification des limites d'emprises,
- > Analyse des suivis de l'entreprise,
- Phase de bilans

#### Constats, atteintes et actions correctives

Propreté du chantier : plusieurs constations de défaut de propreté (déchets résiduels, sorties de chantier, ...).



Evolution de la consommation en carburant







#### Suivi de la qualité des eaux de la Seine - (période marée haute, pleine mer)

### **Indice Biologique Diatomées** Etat initial – Septembre 2014 - Qualité biologique = Moyenne IBD = 11.1IPS = 10.3Physico-chimique = Bonne **Indice Biologique Diatomées** Etat initial – Juin 2015 - Qualité biologique = Moyenne IBD = 11.6IPS = 11.4Physico-chimique = Bonne **Indice Biologique Diatomées** Etat initial - Septembre 2015 - Qualité biologique = Mauvaise IBD = 3.1IPS = 6.5Physico-chimique = DCO (54 mg/L) et Nitrates (110 mg/L). **Indice Biologique Diatomées**

Juillet 2016 - Qualité biologique = Mauvaise

IBD = 4,5

IPS = 6.5

Physico-chimique = DCO (97 mg/L) et Zinc (150 mg/L), MES (940 mg/L).

#### **Indice Biologique Diatomées**

Septembre 2016 - Qualité biologique = Médiocre

IBD = 10,1

IPS = 10,0

Physico-chimique = DCO (96 mg/L) et Zinc (120 mg/L), MES (1700 mg/L).

#### **Données physico-chimiques :**

Pas d'anomalies imputables aux activités du chantier.

Eau: Présence récurrente de MES, HAP, Zinc et Chlorures.

Sédiments: Présence récurrente de HAP.

Les résultats sont toujours difficilement interprétables. Toutefois, il n'a été constaté aucun déversement accidentel dans le milieu naturel. De plus, les exutoires des eaux de chantier sont inexistants. La dégradation de la qualité de l'eau et des indices biologiques ne peut-être imputée aux activités du chantier.

#### Mesures d'amélioration :

- Privilégier les analyses physico-chimiques de terrain (délai et réactivité),
- Station de prélèvements au niveau des sorties de bassins de chantier (activités du chantier).

## **INGEROP**

Olivier MOREL, Pôle Environnement

#### **Autres mesures d'accompagnement**

Mesures d'accompagnement issues des engagements pris dans l'étude d'impact et des prescriptions des arrêtés d'autorisation.

#### Engagements pris dans l'étude d'impact

- (fiche mesure D6) Mise en place de panneaux pédagogiques,
- (fiche mesure E3) Suivi post-déplacement de la station de Vertigo moulinsiana,
- (fiche mesure E4) Suivi post-transplantation de la station d'Ophioglosse commun et de la végétation à Marisque,
- (fiche mesure E5) Suivi de l'avifaune,
- (fiche mesure E6) Suivi des chiroptères,
- (fiche mesure E7) Suivi de la batracofaune et de l'herpétofaune,
- (fiche mesure E8) Suivi des fonctionnalités des passages petite faune,
- (fiche mesure E9) Etude de répartition des espèces et des habitats.

#### Préconisations de l'arrêté « Loi sur l'eau »

- Suivi physico-chimique des eaux de la Seine,
- Suivi hydrobiologique (par IBD) des eaux de la Seine.

#### Mesures d'accompagnement ultérieures

- (fiche mesure E5) Suivi de l'avifaune, Suivi après la fin des travaux (à partir de 2017)
- (fiche mesure E6) Suivi des chiroptères,
  Suivi après la fin des travaux (à partir de 2017)
- (fiche mesure E7) Suivi de la batracofaune et de l'herpétofaune, Suivi après la fin des travaux (à partir de 2017)
- (fiche mesure E8) Suivi des fonctionnalités des passages petite faune, Suivi 3 ans après la fin des travaux (à partir de 2019)

#### Mise en place de panneaux pédagogiques

Consultation pour Mission de «Réalisation et mise en place de panneaux pédagogiques»

#### **Titulaire**

Groupement Partenaires d'Avenir - ALISE

#### **Missions**

Conception de l'affichage (thématiques, scénographie) avec groupe de travail (PNR, CCISE) Réalisation des panneaux Mise en place

#### Définition groupe de travail (définition des items)

Composition: CCISE/Prestataires/PNR

**Contact PNR** 

### Mise en place de panneaux pédagogiques

## Planning de la mission

Réunion de lancement le 18 janvier 2017


	·	Jan	vier		Fé	/rier		M	ars		Α۱	/ril		N	1ai		Ju	in	
Prise de connaissance																			
Proposition et validation des thématiques																			
Maquette mère																			
Illustrations et mise en page																			
Corrections et validations finales																			
Fabrication																			
Implantation des panneaux																			

#### Suivi post-déplacement de la station de Vertigo moulinsiana

Rappel : Suivi de l'évolution de la population (densité, structure) sur 3 ans, inventaires mensuels de juin à septembre

#### Méthodologie:

- 17 stations
- 3 battages par station (3m²)
- Détermination, comptage des individus






Vertigo moulinsiana © O. Gargominy

Méthode de suivi par battage de la végétations à raison de 3 battages par station (17 stations)








Rappel des résultats de la première année de suivi (2015)

- Présence de *Vertigo moulinsiana* (adultes + juvéniles) sur l'ensemble de l'exclos en abondance variable selon les végétations.
- Forte abondance liée aux végétations de Cladium.
  - Localement jusqu'à une centaine d'individus par station
  - Moyenne de 200 individus adultes comptés dans l'exclos par journée d'inventaire
  - Population constante: pas de différence en nombre d'individus entre septembre et octobre 2015

Résultats préliminaires de la seconde année de suivi (2016)

4 journées de suivi (juin à septembre) + 1 journée en octobre Très forte diminution de la présence de l'espèce dans l'exclos

Moyenne de 2,8 d'adultes par journée d'inventaire (max=5, min=0) Moyenne <0,2 individu par station



Explication de la quasi disparition à rechercher

#### Suivi de la station d'Ophioglosse commun et de la végétation à Marisque


Rappel : Suivi de la dynamique des stations transplantées (densité, paramètres de reproduction, dispersion) pendant 3 ans à raison d'une visite par mois entre mai et septembre

#### Résultats 2015 :

- Aucun pied d'Ophioglosse observé,
- Marisque toujours présente (45 tiges fleuries)

### Résultats 2016 (5 passages) :

- Aucun pied d'Ophioglosse observé,
- Marisque toujours présente (81 tiges fleuries au maximum = 65 tiges fleuries dans la zone non transplantée + 16 tiges fleuries dans la zone transplantée)



Suivi post-transplantation de la station d'Ophioglosse commun et de la végétation à Marisque

Ophioglosse commun						
2015	2016					
Aucun pied observé	Aucun pied observé					

Végétation à Marisque (zone, recouvrement, nombre de tiges fleuries si stade de floraison)						
2015	2016					
Zone originelle : 65 % (40 tiges) Zone transplantée : 5 % (5 tiges)	Zone originelle : 65 % (65 tiges) Zone transplantée : 5 % (16 tiges)					

Suivi post-transplantation de la station d'Ophioglosse commun et de la végétation à Marisque

#### Informations complémentaires :

6 espèces végétales d'intérêt patrimonial en Haute-Normandie ont été recensées dans l'exclos

- Oenanthe de Lachenal,
- Laîche distante,
- Orchis négligé,
- Samole de Valérand,
- Jonc à tépales obtus,
- Pigamon jaune.

#### Espèces exotiques envahissantes :

Cornouiller soyeux, espèce exotique envahissante avérée en Haute-Normandie et présente dans l'ensemble du boisement humide connexe

#### Suivi de l'avifaune

Rappel : Suivis en période de reproduction et de migration post-nuptiale sur 3 ans *3 sorties en période de reproduction (Indices Ponctuels d'Abondance)* 3 sorties en période de migration post-nuptiale (observations)

Résultats de la première année d'étude :

Année 1 : Suivi des nicheurs (2016) + Migration postnuptiale (2015) :

Nicheurs : 57 espèces 62 espèces au total dont 13 patrimoniales et 44 protégées

Migrateurs : 25 espèces

#### Année 2 : Réalisation du suivi de la migration postnuptiale (2016)

#### Date des passages :

- 9 octobre
- 30 octobre
- 27 novembre

25 espèces au total

Es	pèce	1er passage	2e passage	3e passage
Accente	ur mouchet	2		
Alouette	des champs	16	62	
Bergero	nette grise	15		
Bouvre	uil pivoine		2	
Cana	ard sp.			6
Chardonn	eret élégant	1	8	5
Choucas	des tours		46	
Etournea	u sansonnet	2	366	
Epervie	r d'Europe		1	
Grand	cormoran		8	
Grive	draine		14	
Grive	litorne		49	5
Grive	mauvis	8	126	
Grive m	usicienne	27	3	1
Gri	ve sp.		17	3
Hirondel	le rustique	8 R		285 R
Mer	le noir		6	
Passe	reau sp.	6		
Pigeon	colombin		3	
Pigeo	n ramier			6
Pinson (	des arbres	10	329	
Pinson	du Nord		2	1
Pipit 1	farlouse	29	11	1
Tarin d	es aulnes		33	
Verdier	d'Europe		1	
TO	OTAL	121	1087	313

R = rétromigration

	2015	2016
Accenteur mouchet		X
Alouette des champs	x	X
Bergeronette grise	х	x
Bouvreuil pivoine		X
Canard colvert	х	
Canard sp.		Х
Chardonneret élégant		х
Choucas des tours		Х
Epervier d'Europe		х
Etourneau sansonnet	х	x
Grand cormoran	х	х
Grive draine	X	X
Grive litorne	X	X
Grive mauvis	х	x
Grive musicienne	x	x
Grive sp.	x	X
Hirondelle de rivage	х	
Hirondelle rustique	x	x
Linotte mélodieuse	x	
Merle noir		X
Mésange bleue	x	
Mésange charbonnière	x	
Mésange noire	x	
Mésange sp.	x	
Passereau sp.	x	X
Pigeon colombin	x	x
Pigeon ramier	x	X
Pinson des arbres	x	x
Pinson du Nord	x	x
Pipit farlouse	x	X
Tarin des aulnes	Х	Х
Tourterelle turque	x	
Verdier d'Europe		Х

Comparaison du suivi de la migration postnuptiale (2015 et 2016)

2015 : 25 espèces

2016 : 25 espèces

33 espèces au total sur les deux années de suivi

Réalisation de la carte des axes de migrations en cours

## **Accompagnement mesures environnementales**


Etude et répartition des espèces et des habitats.

Recherche des végétations à Cladium mariscus, habitats patrimoniaux et Ophioglossum vulgatum

- Prise de contact avec les différents acteurs du sites ayant déjà une connaissance de certains secteurs recherchés (PNR, RNN, etc...)
- > Réalisation de la photo-interprétation sur les secteurs les moins connus
- Recherche et identification des propriétaires
- Réalisation de vérification de terrain

## **Accompagnement mesures environnementales**

Etude et répartition des espèces et des habitats.




## Etude et répartition des espèces et des habitats

a. Photo-interprétation et définition des textures et ZEA (Zone d'Egale Apparence)

#### Méthode: Vert très foncé Mélange de vert foncé et de Texture plane, lisse vert plus claire Structure nulle (aplat) Texture « moutonneuse » très creusée ₹ZEA 2 Structure hétérogène Différentes nuances de verts ZEA 1 clair et moyen, taches vert foncé Texture « moutonneuse » faiblement marquée Figure 1 - Délimitation des ZEA Structure hétérogène, marquée par la ponctuation irrégulière des taches plus foncées TEA 3

## Etude et répartition des espèces et des habitats

b. Comparaison avec les données fournies par le PNR et celles issues des connaissances et recherches bibliographiques





(relevé Z4-074)

## **Application** de la méthode : Recherche de **Marisque**

Logiciel: OGis 2.14

Fonds: Ortho 2012

Projection : Lambert 93 Source : A. Anjou


#### Source de données

 PNR Boucles de la Seine Normande « étude Biodiversita » 2009

## Accompagnement mesures environnementales (Ingero

### Etude et répartition des espèces et des habitats


c. Superposition des secteurs déjà prospectés pour l'espèce cible



Source de données et secteur déjà connus :

Etude et répartition des espèces et des habitats

d. Création d'une carte localisant des zones potentiellement favorables à l'espèce concernée




#### Etude et répartition des espèces et des habitats

b. Comparaison avec les données fournies par le PNR et celles issues des connaissances et recherches bibliographiques

**Application** de la méthode : Recherche d'Ophioglosse

#### Source de données


 PNR Boucles de la Seine Normande « étude Biodiversita » 2009



# Accompagnement mesures environnementales

#### Etude et répartition des espèces et des habitats

c. Superposition des secteurs déjà prospectés pour l'espèce cible




Source de données et secteur déjà connus :

#### Mesures d'accompagnement environnementales

#### Lot 4 : Etude et répartition des espèces et des habitats

d. Création d'une carte localisant des zones potentiellement favorables à l'espèce concernée




#### Mesures d'accompagnement environnementales

#### Lot 4 : Etude et répartition des espèces et des habitats

Finalisation de la phase de photo-interprétation, rapport en cours de validation

#### Prochaine étape :

- faire valider les cartes par la CCI
- Rechercher les propriétaires et les contacter pour la phase de terrain
- Réalisation des vérifications sur sites
- Production d'une carte finale affinée



# SETEC INTERNATIONAL

Loic Plessier, Architecte paysagiste DLPG

#### **Plantations**

14% des boutures de saules prévues ont été plantées l'hiver dernier, sur les talus du secteur Tête Sud. Très bon taux de reprise constaté et croissance vigoureuse.

La totalité des talus de remblai de la Tête Sud sont bâchés. Reste les 6 600m² de talus du giratoire Nord à bâcher.


La totalité des plantations doivent être effectuées pour mars-avril 2017,

#### **Décaissements**

Tous les terrassements prévus ont été réalisés en Tête Sud : décaissement de 50 cm pour les prairies humides et décaissement de 20 cm pour les boisements humides. Certaines surfaces ont été d'avantage sur-creusées. En attente d'ensemencement.

#### **Parking visiteurs**

Le massif de Salix rosmarinifolia prévu et la haie brise-vent complémentaire (double alignement de Salix alba et Populus alba en mélange) seront plantés cet hiver.



Plan d'ensemble des plantations

#### **Planning des plantations**

- 2 campagnes de plantations : hiver 2015-2016 et hiver 2016-2017
- Période de plantation : Novembre à Mars (Décembre à Février pour les boutures)





Décaissements pour prairies humides réalisés en Tête Sud (vue Juin 2016).




Décaissements pour prairies et boisements humides, talus bâchés, réalisés en Tête Sud (vue Septembre 2016).





# Aménagements paysagers (SETEC INTERNATIONAL (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0034)



48 Le Havre 13/12/2016

# Aménagements paysagers (SETEC INTERNATIONAL (photo P. Boulen 2016/11/11 réf. 0016)



49 Le Havre 13/12/2016

# **GPMR Grand Port Maritime de Rouen**

Claire Bertolone, Chargée d'Etudes

#### Mesures compensatoires : Reboisement (3,57 ha)

#### Première phase:

- + de 1000 arbres et arbustes plantés en janvier 2016 -> surface d'environ 1ha
- suivi de la reprise et remplacement des individus morts
- entretien entre les arbres (fauche/débroussaillage)



mai 2016



novembre 2016

plantation des sujets de Peupliers noirs (var. Seine) début décembre 2016

#### Mesures compensatoires : Reboisement (3,57 ha)

#### Seconde phase:

- boisements « en bosquets » -> surface d'environ 2,5 ha
- appui sur un gestionnaire forestier professionnel : répartition des essences, densité, choix des plants...
  - -> retrait de l'érable sycomore, peu adapté au sol
- -> densité plus importante que pour la première phase pour favoriser une croissance en hauteur : **près de 3900 arbres** au total



<u>Plan de reboisement global</u>





Plantation seconde phase : **début 2017** 

#### Mesures compensatoires : Remise en prairie humide (8,87 ha)

<u>Principe</u>: décaisser le terrain pour se rapprocher de la nappe

+ laisser la parcelle se recoloniser naturellement


#### <u>Travaux</u>:

- de mi-septembre à mi-octobre 2016
- surface décapée : 9,15 ha (27 450 m³)
- stockage de 17 272 m³ au niveau des seconds boisements : 50 cm de hauteur et pentes douces (3/1) -> impression naturelle
- valorisation des matériaux restants (10 177 m³)

septembre 2016

# Mesures compensatoires : Remise en prairie humide (8,87 ha)

<u>Pendant travaux :</u> octobre 2016




Après travaux : novembre 2016



# Mesures d'accompagnement : Réaménagement ancienne filandre

#### Rappel du principe:

- création de 3 mares de taille et profondeur variables,
- pente douce sur au moins 2/3 des berges,
- aucune plantation prévue



	Cote de fond	Surface	Volume de déblais
Mare nord	7,6 m CMH	338 m²	107 m3
Mare centrale	7 m CMH	6725,5 m²	3453 m3
Mare sud	7,3 m CMH	737 m²	292 m3

# Mesures d'accompagnement : Réaménagement ancienne filandre

#### Bilan des travaux:

- mare centrale : léger surcreusement de la lentille de fond, pentes douces sur ¾ des berges
- observation d'eau dans la mare sud et la mare centrale en novembre
- évacuation des matériaux (3 940 m³)





Mi-octobre 2016

# Mesures d'accompagnement : Réaménagement ancienne filandre

Mare nord - octobre 2016

Mare sud - décembre 2016





# Mesures d'accompagnement : Réaménagement ancienne filandre



#### Mise en œuvre des mesures environnementales

#### <u>Calendrier</u>

#### Janvier 2016

phase 1 du reboisement + clôture

Janv - fév 2017

phase 2 de reboisement

2019...

gestion par pâturage











Sep - oct 2016

décaissement et création de mares

2017 - 2018

fauchage 1 à 2 fois/an

#### **Budget prévisionnel**

- Plantations : 28 500 € (phase 1) + 40 000 € (phase 2) = 68 500 €
- Création des mares + décaissement : 60 640 €
- Budget restant pour un autre projet : 220 000 à 250 000 €



181 Quai Frissard - BP 1410 76067 Le Havre Cedex T. 02 35 55 26 56 - F. 02 35 55 26 32

